




APPLE A3354



 **67** h 0_{min}



2023/1669

Tuoteseloste

1. Tavaramerkki (a) (b)	Apple
2. Mallitunniste (b)	A3354

3. Yleiset tuoteparametrit:

Muuttuja		Arvo
4. Laitteen tyyppi		taulutietokone
5. Käyttöjärjestelmä		iOS
6. Energiatehokkuusluokka		G
7. Akku käyttäjän itse vaihdettavissa (c) ⁽¹⁾		ei
8. Akun kesto lataussykliä kohti (ENDdevice [h])		67 tuntia 0 minuuttia
9. Akun kesto käyttösykleinä – oletusasetuksilla [sykleinä]		≥ 1000
10. Akun mitoituskapasiteetti (Crated [mAh])		7606
11. Toimitetaan suojuksen kanssa		ei
12. Toistuvien vapaapudotusten kestävyystesti – pudotusten määrä laitteen vikaantumatta [n]		≥ 0
13. Toistuvien vapaapudotusten kestävyystesti – pudotusten määrä laitteen vikaantumatta, testattu täysin avatussa tilassa [n]		ei sovelleta
14. Toistuvien vapaapudotusten kestävyysluokka		E
15. Kotelointiluokka		IP42
16. Uputussyvyys veteen, jos kyseessä IPx8 [m]		ei sovelleta
17. Näytön naarmuuntumiskestävyys Mohsin kovuusasteikolla		4
18. Laturi x	Tarvittava lähtöteho [W]	15
	Portin tyyppi (laitteessa oleva portti)	USB-C

Korjattavuustiedot:

19. Turvallisuuspäivitysten, korjauspäivitysten ja käyttöjärjestelmän toimintopäivitysten taattu vähimmäissaatavuus (a) (b) (vuotta) ⁽²⁾	5
20. Korjattavuusluokka (laskettu alla esitetyn indeksin perusteella)	C
21. Korjattavuusindeksi (b)	2,78/5
21 a. Purkamiseen liittyviä työvaiheita (SDD) koskeva tulos (b)	3,55/5
21 b. Kiinnittimiä (tyyppi) koskeva tulos (SF) (b)	2,80/5
21 c. Työkaluja (tyyppi) koskeva tulos (ST) (b)	2,85/5
21 d. Varaosia koskeva tulos (SSP) (b)	1,00/5
21 e. Ohjelmistopäivityksiä (saatavuuden kesto) koskeva tulos (SSU) (b)	1,00/5
21 f. Korjaamiseen tarvittavia tietoja koskeva tulos (SRI) (b)	5,00/5
22. Linkki ammattikorjaajien ja loppukäyttäjien saatavilla olevia varaosia koskeviin tietoihin (a) (b) (c)	https://support.apple.com/self-service-repair
23. Linkki loppukäyttäjille tarkoitettuihin korjausohjeisiin (a) (b) (e)	https://support.apple.com/self-service-repair
24. Linkki verottomiin ohjeintoihin (a) (b) (f)	https://support.apple.com/self-service-repair

Lisätiedot:

25. Tavarantoimittajan tarjoaman takuun vähimmäiskesto (a) (b) [kuukautta]	24
Tavarantoimittajan osoite (a) (b) (q)	Apple Distribution International Limited Hollyhill Industrial Estate T23YK84 Cork Irlanti

(a) Näiden kohtien muutoksia ei pidetä merkityksellisenä asetuksen (EU) 2017/1369 4 artiklan 4 kohdan soveltamisen kannalta.

(b) Tätä ei pidetä merkityksellisenä asetuksen (EU) 2017/1369 2 artiklan 6 kohdan soveltamisen kannalta.

(c) Akun vaihtoprosessi täyttää seuraavat kriteerit:

- kiinnittimet ovat korvaavia tai uudelleenkäytettäviä;
- vaihtoprosessi on toteutettavissa ilman työkaluja taikka tuotteen tai varaosan mukana toimitettua työkalua tai työkalusarjaa käyttäen tai perustyökaluja käyttäen;
- vaihtoprosessin voi suorittaa käyttöolosuhteissa;
- maallikko pystyy suorittamaan vaihtoprosessin.

d) Tavarantoimittajilla on velvollisuus lisätä linkki verkkosivustolle, jolla kyseiset tiedot ovat saatavilla. Tosiasiallinen pääsy verkkosivustolle on myönnettävä älypuhelinin osalta asetuksen (EU) 2023/1670 liitteessä II olevan B osan 1.1 kohdan 1 alakohdan d alakohdassa ja taulutietokoneiden osalta asetuksen (EU) 2023/1670 liitteessä II olevan D osan 1.1 kohdan 1 alakohdan d alakohdassa vahvistettujen aikarajojen ja vaatimusten mukaisesti.

(e) Tavarantoimittajilla on velvollisuus lisätä linkki verkkosivustolle, jolla kyseiset tiedot ovat saatavilla. Tosiasiallinen pääsy verkkosivustolle on myönnettävä älypuhelinin osalta asetuksen (EU) 2023/1670 liitteessä II olevan B osan 1.1 kohdan 2 alakohdan viimeisen alakohdassa ja taulutietokoneiden osalta asetuksen (EU) 2023/1670 liitteessä II olevan D osan 1.1 kohdan 2 alakohdan viimeisessä alakohdassa vahvistettujen aikarajojen ja vaatimusten mukaisesti.

f) Tavarantoimittajilla on velvollisuus lisätä linkki verkkosivustolle, jolla kyselytiedot ovat saatavilla. Tosiasiallinen pääsy verkkosivustolle on myönnettävä älypuhelinin osalta asetuksen (EU) 2023/1670 liitteessä II olevan B osan 1.1 kohdan 4 alakohdassa ja taulutietokoneiden osalta asetuksen (EU) 2023/1670 liitteessä II olevan D osan 1.1 kohdan 4 alakohdassa vahvistettujen aikarajojen ja vaatimusten mukaisesti.

(g) Tavarantoimittajan on jätettävä nämä tiedot täyttämättä kustakin mallista, jos tietokanta antaa ne automaattisesti.